

## OBSAH

### Oznamovací část

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. TP-BTK 57/2010 firmy Betonika spol. s r.o. a vydání Osvědčení SŽDC č. 299/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. TP-BTK 58/2010 firmy Betonika spol. s r.o. a vydání Osvědčení SŽDC č. 300/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 01/2010 TENAX SpA firmy J. Hofhanslová a vydání Osvědčení SŽDC č. 301/2010 – OTH

Vydání Osvědčení SŽDC č. 302/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2010-TP-03/10-ŽPSV firmy ŽPSV a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 303/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2010 KORDÁRNA Plus a.s. firmy KORDÁRNA Plus a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 304/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 2/2010 KORDÁRNA Plus a.s. firmy KORDÁRNA Plus a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 305/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 3/2010 KORDÁRNA Plus a.s. firmy KORDÁRNA Plus a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 306/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 4/2010 KORDÁRNA Plus a.s. firmy KORDÁRNA Plus a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 307/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2010-PDT firmy Gummi Trading a vydání Osvědčení SŽDC č. 310/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2010 BOCR Trading s.r.o. firmy BOCR Trading s.r.o. a vydání Osvědčení SŽDC č. 311/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2010-TGL firmy TEGOLA BOHEMIA s.r.o. a vydání Osvědčení SŽDC č. 312/2010 – OTH

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 013/2010-GEOMAT firmy GEOMAT s.r.o.

Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu

Schválení Směrnice SŽDC č. 77 „Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav UIC 60 a S 49 2. generace“

Informace pro STK – Schválení přístrojů pro použití v STK

Změna zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků stanic technické kontroly

Instrukce pro STK č. 3/2010 – Změna kontrolního úkonu č. 520 – zpětná zrcátka

Instrukce pro STK č. 4/2010 – Upřesnění způsobu hodnocení technické způsobilosti silničních vozidel vyrobených dle předpisů, které tvoří evropskou předpisovou základnu

Instrukce pro STK č. 5/2010 – Oprava Věstníku dopravy č. 18/2008 a změna přílohy č. 6 písemnosti č.j. 3/2008-150-ORG3/10 „Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR

Informace pro STK – Usměrnění postupu při provádění kontrolního úkonu č. 102 – výrobní číslo (typ) motoru

Neplatnost průkazů „Pověření č. 000145 k výkonu státního dozoru ve věcech drah a Pověření č. 000088 k výkonu státního dozoru ve věcech drah“

## ČÁST OZNAMOVACÍ

**INSTRUKCE PRO STK č. 5/2010**

**OPRAVA VĚSTNÍKU DOPRAVY č. 18/2008 A ZMĚNA PŘÍLOHY č. 6 PÍSEMNOSTI č.j. 3/2008-150-ORG3/10  
„Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“**

1. Text uvedený ve Věstníku dopravy č. 18/2008 pod názvem „Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“ č.j. 3/2008-150-ORG3/10 ze dne 8. 8. 2008 se tímto přejmenovává na „Instrukce pro STK č. 1/2008 - Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“.
2. **Změna instrukce pro STK č.1/2008 přílohy č. 6**  
Účelem vydání této instrukce je sjednocení seznamu technických závad (čtyřmístných kódů) uvedených v instrukci pro STK č.1/2008 v příloze č. 6 s „Instrukcí pro STK č. 1/2002“ a provádí se následující změny v názvech kontrolních úkonů (dále jen „KÚ“) a znění závad KÚ. Z tohoto důvodu se mění:

Názvy KÚ:

KÚ	Nový název kontrolního úkonu
100	REGISTRAČNÍ ZNAČKA (STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA), VÝROBNÍ ČÍSLA, ODCHYLKY V PROVEDENÍ VOZIDLA
101	Registrační značka (státní poznávací značka), mezinárodní značka

Názvy technických závad (čtyřmístných kódů) ke KÚ:

4 kód	Znění závady
1011	Registrační značka (státní poznávací značka) nesouhlasí s předloženými doklady
1012	Tabulka registrační značky (státní poznávací značky) je poškozená natolik, že není dostatečně čitelná
1013	Umístění tabulky registrační značky (státní poznávací značky) neodpovídá předpisu
1014	Tabulka registrační značky (státní poznávací značky) je odlišného provedení oproti schválenému
1015	Tabulka registrační značky (státní poznávací značky) není dostatečně upevněna popřípadě je mírně poškozená, avšak dostatečně čitelná
4102	Z rozvodovky poháněné zadní nápravy uniká mazivo neodkapává však na vozovku
4105	Z rozvodovky poháněné zadní nápravy uniká mazivo zjevně odkapává na vozovku

Stupeň hodnocení technické závady KÚ se nemění.

3. **Změna technických závad (čtyřmístných kódů) u kontrolního úkonu 520 – „Zařízení pro nepřímý výhled z motorových vozidel (dříve zpětná zrcátka)“ a jejich hodnocení dle stupně závad.**

KÚ	Nový název kontrolního úkonu
520	Zařízení pro nepřímý výhled z motorových vozidel (dříve zpětná zrcátka)

Nové názvy technických závad (čtyřmístných kódů)

4 kód	Znění závady	stupeň hodnocení
5204	Motorové vozidlo kategorie M1, N1, L a T není vybaveno povinným hlavním vnějším zrcátkem na straně řidiče nebo zrcátko neplní svoji funkci	nebezpečná
5205	Motorové vozidlo kategorie M2, M3, N2 a N3 není vybaveno některým z hlavních povinných vnějších zrcátek nebo některé z těchto zrcátek neplní svoji funkci	nebezpečná
5206	Motorové vozidlo není vybaveno některým z dalších povinných zařízení pro nepřímý výhled než jsou vyjmenovány v bodě 1 a 2 ( např. vnitřním nebo vnějším zrcátkem) nebo některé z těchto zařízení neplní svoji funkci	vážná
5207	Provedení, umístění, upevnění nebo pole výhledu některého zařízení pro nepřímý výhled neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
5208	Povinné zařízení pro nepřímý výhled je opotřebeno nebo poškozeno natolik, že neplní svoji funkci nebo nezajišťuje stabilní pole výhledu tímto zařízením	vážná
5209	Na zařízení pro nepřímý výhled se vyskytuje jiná závada	lehká

**4. Zrušení technických závad (čtyřmístných kódů) kontrolního úkonu 520.**

Vzhledem k rozšíření hodnocení KÚ 520 a zavedení nového znění technických závad a jejich hodnocení, pozbývá platnost znění technických závad (čtyřmístné kódy) č. 5201, 5202 a 5203 v plném rozsahu.

**Znění ostatních KÚ se nemění a tyto zůstávají v platnosti.**

**Zvláštní ustanovení:**

Provozovatel stanice technické kontroly (dále jen „STK“) musí seznámit s provedenými změnami pracovníky STK nejpozději v den nabytí platnosti těchto změn. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jakým bude zabezpečeno seznámení všech pracovníků STK s provedenými změnami v CIS STK. Změny v této instrukci nabývají platnosti dnem 1. listopadu 2010.

V Praze dne 3. září 2010

Ředitel  
odboru provozu silničních vozidel:  
**Ing. Josef Pokorný v.r.**

(Vyřizuje: Ing. Pecha, č.j. 4/2010-150-ORG3/1)